

Číslo	Ulice-Umístění	Materiál	Výrobce	Stav	Závady	Spínání	Hlavní jištění	Jištění větvě 1	Jištění větvě 2	Jištění větvě 3	Jištění větvě 4	Jištění větvě 5	Počet svítidel napojených na RVO	GPS X	GPS Y	Poznámka
RVO 1	Náves - samostatně stojící	plast	ALSICO	2 - velmi dobrý	špína	fotočidlo	40	3 x 25	3 x 25	3 x 16	3 x 20	3 x 16	107	49,502555	17,334529	každá větev tvořena třemi fázemi
RVO 2	Náves - samostatně stojící	plast	ALSICO	2 - velmi dobrý	špína	fotočidlo	40	3 x 32	3 x 16	3 x 25	3 x 25	3 x 16	113	49,496914	17,333965	podružný RVO 1; každá větev tvořena třemi fázemi